

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso
Regione Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Schedatura degli Edifici di Valore storico-testimoniale e dei Beni culturali ex D.Lvo 42/2004.

ELABORATO: C.S.6.3.11 - Schede Edifici di valore storico-testimoniale
Sezione 3

Piano degli Interventi (P.I.) adozione con DCC n.22 del 21/07/2022 approvazione con DCC n.29 del 18/07/2023.

PROGETTAZIONE

Studio Architetto De Nardi
Silvano De Nardi
Elisa De Nardi

Studio di Urbanistica
Matteo Gobbo

SINDACO
Annalisa Rampin

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Davide Michelin

SETTORE URBANISTICA
Andrea Petrecca
Elena Bortolazzo

SEGRETARIO COMUNALE
Fulvio Brindisi

Luglio 2023



EDIFICIO N° 1

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Cassanego

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5079362** , Long: **1718847**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 166,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 92



Foto 4

NOTE:

Edificio convertito interamente in residenza.
I recenti lavori di ristrutturazione hanno stravolto le caratteristiche costruttive dell'edificio anche attraverso l'utilizzo di materiali non tradizionali.

EDIFICIO N° 2

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Cassanego

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5079394** , Long: **1718597**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 106,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 91



Foto 4

NOTE:

Tipica casera in stato di completo abbandono.
 Deturpante la porzione con il tetto ad una falda.

EDIFICIO N° 3

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
 Via Cassanego

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5079558 , Long: 1718561

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 60,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 90

NOTE:

Ex stalla trasformata in residenza (seconda casa) con interventi che ne hanno modificato in maniera significativa le caratteristiche costruttive originarie.
 Non sono presenti elementi architettonici di particolare rilievo.

EDIFICIO N° 4

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5079686** , Long: **1718458**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 45,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 89



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna.

L'edificio risulta conservare le caratteristiche costruttive originarie ad eccezione del camino completamente rifatto.

EDIFICIO N° 5

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: **5079760** , Long: **1718581**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 129,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 79



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna.
Edificio oggetto di numerosi lavori di ristrutturazione.

EDIFICIO N° 6

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5079853** , Long: **1718500**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 66,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 78

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 L'edificio conserva il paramento in sasso con conci litoidi d'angolo.



Foto 4

EDIFICIO N° 7

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
 Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: 5079852 , Long: 1718461

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 63,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 77



Foto 4

NOTE:

Casera di montagna composta da stalla e "casarin".

EDIFICIO N° 8

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5079813 , Long: 1718383

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 62,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 76

NOTE:

Tipica casera in stato di completo abbandono completamente avvolta dalla vegetazione. Originariamente composta da stalla e "casarin".



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 9

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5079959** , Long: **1718378**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Stalla**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

Superficie coperta: 52,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 75



Foto 4

NOTE:

Tipica casera composta da stalla e "casarin".
A vista alcune porzioni del paramento originario in sasso.

EDIFICIO N° 10

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5080035 , Long: 1718216

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 96,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 70

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Paramento originario in pietra e sasso con gli angoli dell'edificio in conci litoidi.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 11

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080157** , Long: **1718182**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 103,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 69

NOTE:

Tipica casera di montagna.
Paramento originario in pietra e sasso con spalle delle porte in elementi litopidi.
Caratteristiche le fasce pitturate in rosso.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 12

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080273** , Long: **1718105**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 70,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 68

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Paramento originario in pietra e sasso con gli angoli dell'edificio in conci litoidi.
 Caratteristiche le fasce pitturate in rosso.




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 13

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: **5080244** , Long: **1718127**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 23,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 67

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Fabbricato parzialmente crollato e ricoperto dalla vegetazione.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 14

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: **5080149** , Long: **1718488**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 69,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 71



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Paramento originario in pietra e sasso con gli angoli dell'edificio in conci litoidi ed inserti in cotto sui fori finestra.
 La vegetazione ha quasi completamente ricoperto il fabbricato.

EDIFICIO N° 15

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080494** , Long: **1718484**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 96,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 54

NOTE:

Tipica casera di montagna.
L'edificio, che conserva alcune porzioni del paramento originario.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 16

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080513** , Long: **1718510**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 40,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 53

NOTE:

Casera di montagna.
Edificio parzialmente crollato.
Particolare facciata rialzata rispetto al tetto.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 17

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
 Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: 5080622 , Long: 1718524

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 44,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 52



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna.
L'edificio, che conserva alcune porzioni del paramento originario.

EDIFICIO N° 18

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
 Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: 5080388 , Long: 1718864

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 250,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 72



Foto 4

NOTE:

Interventi eseguiti nel precedente secolo hanno modificato pesantemente l'impianto originario.

EDIFICIO N° 19

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080148** , Long: **1718743**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 45,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 83



Foto 4

NOTE:

Ex casera.

Edificio completamente ristrutturato, con sostanziali modifiche sia all'impianto originario che alle forature.

EDIFICIO N° 20

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5080135 , Long: 1718754

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 72,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 82



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna con stalla e "casarin".
L'edificio, che conserva alcune porzioni del paramento originario, è stata interamente recuperata ai fini abitativi, nel rispetto dell'impianto originario.

EDIFICIO N° 21

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080074** , Long: **1718737**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 156,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 81



Foto 4

NOTE:

Impianto originario costituito da stalla e "casarin" in seguito quest'ultimo è stato sostituito con un edificio in aderenza a tre piani (anno 1930). Presenza di numerose superfetazioni.

EDIFICIO N° 22

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080196** , Long: **1719010**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 145,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - LR 24 - 1



Foto 4

NOTE:

Edificio risalente alla fine del '800.

Elementi costruttivi di particolare interesse: il timpano frontale di copertura (tipico delle case padronali dell'epoca), la cornice di gronda, i camini oltre al paramento esterno in sasso e pietra.

EDIFICIO N° 23

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: **5080072** , Long: **1718919**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 49,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 84



Foto 4

NOTE:

Annesso agricolo in stato di abbandono.
 Deturpante la porzione est in blocchi di cemento.

EDIFICIO N° 24

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5079836** , Long: **1719041**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 114,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 93



Foto 4

NOTE:

Edificio della metà dello scorso secolo con struttura in sasso oggetto di numerosi interventi di ristrutturazione.
 Nicchia sul lato fronte strada dedicata alla Madonna.

EDIFICIO N° 25

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5079765 , Long: 1719044

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 270,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - LR 24 - 23



Foto 4

NOTE:

Tipica casa padronale agricola.
Elementi costruttivi di particolare interesse: la cornice di gronda, i camini e il fascione di colore rosso sulla facciata principale.

EDIFICIO N° 26

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5079638 , Long: 1719221

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 130,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 111

NOTE:

Residenza con annessi giustapposti.
 L'edificio conserva parti del paramento originario in sasso.



Foto 4

EDIFICIO N° 27

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Montenero, Pra Secco

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5079906 , Long: 1719333

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 158,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 95



Foto 4

NOTE:

Residenza con annessi giustapposti dei primi anni dello scorso secolo.
L'edificio è stato oggetto di recenti lavori di ristrutturazione edilizia.
L'edificio non presenta elementi architettonici di particolare rilievo da preservare.

EDIFICIO N° 28

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Montenero, Pra Secco

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5080094** , Long: **1719374**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 100,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano




Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 97

NOTE:

Edificio residenziale dei primi anni dello scorso secolo, diviso in due proprietà di cui una abitata in modo continuativo. L'edificio non presenta elementi architettonici di particolare rilievo da preservare.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 29

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080311 , Long: 1719190

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 153,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - LR 24 - 2



Foto 4

NOTE:

Edificio risalente alla fine del '800.
Elementi costruttivi di particolare interesse: la cornice di gronda, i camini oltre alla fascia rossa sul prospetto principale tipica della prima metà del novecento.

EDIFICIO N° 30

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080371 , Long: 1719360

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 108,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 87



Foto 4

NOTE:

Edificio atipico per la zona del Grappa ad iniziare dal poggolo sulla facciata principale e dalla cornice sottogronda. Probabilmente il corpo in avanzamento è stato costruito in epoca successiva all'impianto originario che era composto da stalla e "casarin".

EDIFICIO N° 31

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: **5080505** , Long: **1719111**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 53,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 73

NOTE:

Tipica casera in sasso completamente crollata.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 32

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: **5080650** , Long: **1719008**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 64,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 55

NOTE:

Tipica casera di montagna.

L'edificio, che conserva alcune porzioni del paramento originario, è stato interamente recuperato come seconda casa.

EDIFICIO N° 33

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5080729 , Long: 1719081

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 168,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 56



Foto 4

NOTE:

Edificio pertinenza del Centro di spiritualità e cultura "Chiavacci".
L'edificio non presenta elementi architettonici di particolare rilievo da preservare.

EDIFICIO N° 34

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
 Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: 5080756 , Long: 1718954

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Centro di Spiritualità e Cultura**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 880,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

NOTE:

Sede del "Centro di Spiritualità e Cultura don Paolo Chiavacci" per incontri su temi religiosi e spirituali, e dell'"Associazione incontri con la Natura per la salvaguardia del Creato don Paolo Chiavacci".

Dal punto di vista logistico, la struttura è dotata di camere, sala da pranzo, una sala per incontri e conferenze; planetario, osservatorio astronomico, museo degli strumenti astronomici ecc.. La biblioteca-museo è ricca di circa 8000 volumi su temi che spaziano dalla religione alle scienze naturali.

Bibliografia "Per conoscere Crespano del Grappa – La storia, i luoghi, le opere". GRUPPO PRAGMA RICERCHE. togli ex schedatura



Foto 2



Foto 3




Foto 4

EDIFICIO N° 35

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080687** , Long: **1719259**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 152,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - LR 24 - 3

NOTE:

Tipica casera di montagna.
Elementi costruttivi di particolare interesse: la cornice di gronda, i camini oltre al paramento esterno in sasso e pietra.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 36

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080808** , Long: **1719286**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 124,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - LR 24 - 4

NOTE:

Tipica casera di montagna.

L'edificio è stato completamente rimaneggiato in epoche successive che ne hanno modificato le caratteristiche costruttive originarie.

EDIFICIO N° 37

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080835** , Long: **1718695**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 34,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 51

NOTE:

Tipica casera di montagna.

L'edificio risulta adiacenza della casa "SCHIBA" (edificio schedato al successivo n.38). Recenti le due meridiane poste sui lati ovest e sud.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 38

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080825 , Long: 1718660

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 127,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 50



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna, denominata casa "SCHIBA" (scritta in rosso ancora evidente sulla facciata principale).
L'edificio conserva l'impianto originario.
Particolare la pittura esterna in bianco con strisce rosse.

EDIFICIO N° 39

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Santa Lucia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: **5080930** , Long: **1718700**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 54,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 49

NOTE:

Tipica casera di montagna, finemente ristrutturata.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 40

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo/ Sentiero CAI n° 104/
Strada Mulattiera

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081279 , Long: 1719173

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 48,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 34



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna completamente ristrutturata.

EDIFICIO N° 41

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Va Madonna del Covolo/ Strada Mulattiera/ Strada
Comunale del Frontale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081392 , Long: 1719293

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 45,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 33

NOTE:

Edificio completamente rifatto.



Foto 4

EDIFICIO N° 42

SEZ. 3

Grado di Protezione: 1

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081071 , Long: 1719348

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro Santuario Madonna del covolo

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 420,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornigoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 37



Foto 4

NOTE:

Il santuario nella sua forma attuale si deve al disegno di Antonio Canova e fu eretto nell'arco di cinque anni, dal 1804 al 1809. Ne è l'esecutore sotto la direzione dell'eccezionale progettista, il Crepanese Giobatta Zardo detto Fantolin cugino dello scultore. L'ispirazione viene al Canova dal Pantheon di Roma; il progetto canoviano mantiene la struttura originaria della chiesuola antica, si sviluppa a sud con una nobile ed elegante rotonda e si completa con una facciata abbellita da un atrio di disegno semplice, chiuso esternamente da un peristilio di otto colonne ioniche che reggono il frontone triangolare, entro il quale figura il soggetto dell'apparizione. Ai lati dell'epigrafe dedicatoria che recita: "Abiterò qui, perché ho scelto questa dimora" (posta alla base del frontone), sono posti altri due chiaroscuri, che assieme all'apparizione risultano disegnati dal Canova stesso. All'interno numerosi affreschi del sacerdote Demetrio Alpagò tra i quali spiccano la "Natività della Vergine" e "la Beata Vergine benedice Crespano". Bibliografia "Per conoscere Crespano del Grappa – La storia, i luoghi, le opere". GRUPPO PRAGMA RICERCHE.

DATA RILIEVO 10/11/2020

EDIFICIO N° 43

SEZ. 3

Grado di Protezione: 1

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5081060** , Long: **1719376**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Campanile del Santuario del Covolo.**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____
 Superficie coperta: _____ **20,00** m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 37

NOTE:

Campanile del Santuario del Covolo.

Progettato dall'architetto Fausto Scudo nel 1937.

Al suo innalzamento contribuirono una fiumana di uomini e donne di Crespano, che a passamano trasportarono i mattoni fino al Santuario.

Bibliografia "Per conoscere Crespano del Grappa – La storia, i luoghi, le opere". GRUPPO PRAGMA RICERCHE.

EDIFICIO N° 44

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081034 , Long: 1719399

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 204,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:



Foto 4

NOTE:

Casa canonica.
 L'edificio non presenta elementi architettonici di particolare rilievo da preservare.

EDIFICIO N° 45

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081081 , Long: 1719452

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro Casa di spiritualità

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 192,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:



Foto 4

NOTE:

Casa di spiritualità Santa Maria Addolorata di Chioggia.
L'edificio non presenta elementi architettonici di particolare rilievo da preservare.

EDIFICIO N° 46

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5081010 , Long: 1719409

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Ristorante**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 327,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:



Foto 4

NOTE:

Ristorante Al Covolo. L'edificio ha subito lavori di ristrutturazione totale.
L'edificio non presenta elementi architettonici di particolare rilievo da preservare.

EDIFICIO N° 47

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: **5080991** , Long: **1719394**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Croce**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano




Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

NOTE:

Croce.
 Conservazione e lavori di manutenzione.




Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 48

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5081119** , Long: **1719695**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 76,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 38



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna.
Paramento originario in pietra e sasso (in parte intonacato) con cantonali in conci litoidi.

EDIFICIO N° 49

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5080954** , Long: **1719590**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 69,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornigoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 62



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 La parte attualmente utilizzata risulta completamente rifatta, mentre la porzione est (impianto originario) risulta crollata.

EDIFICIO N° 50

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5080925 , Long: 1719466

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 51

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080871 , Long: 1719495

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 52

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080809** , Long: **1719530**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 53

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080749 , Long: 1719568

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 54

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5080697 , Long: 1719638

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 55

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080618 , Long: 1719682

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 56

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080523** , Long: **1719689**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 57

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080439** , Long: **1719692**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 58

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080343** , Long: **1719696**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 59

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080260 , Long: 1719742

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 60

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080180 , Long: 1719808

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60



Foto 4

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 61

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080116 , Long: 1719874

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 62

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5080019** , Long: **1719947**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 63

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: **5079904** , Long: **1720008**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 64

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5079804** , Long: **1720041**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____
Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 60

NOTE:

Capitello della via Crucis che conduce al Santuario del Covolo.

Ammissibile lo spostamento del capitello, con ricollocazione nelle immediate vicinanze, nel caso della realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, aree verdi ecc.).

EDIFICIO N° 65

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080856 , Long: 1719546

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Capitello**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 11,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 61

NOTE:

L'oratorio venne costruito probabilmente nella seconda metà del XII secolo per ricordare l'apparizione della Vergine ad una pastorella sordomuta.

Nel corso degli anni vennero eseguiti sensibili trasformazioni (soprattutto seicentesche).

La tradizione sostiene che essendo impossibile porre le fondamenta nello spuntone roccioso luogo dell'apparizione, l'oratorio venne posto in un declivio più dolce (ove si trova posizionato attualmente).

Prima del crollo parziale dello scorso fine secolo e dei lavori che ne hanno dato le sembianze attuali, l'oratorio era composto architettonicamente da un arco rialzato in pietra con chiave e sorretto da due pilastri pure in pietra. L'arco ospitava al suo interno un affresco di soggetto mariano.

Bibliografia "Per conoscere Crespano del Grappa – La storia, i luoghi, le opere". GRUPPO PRAGMA RICERCHE.

DATA RILIEVO 10/11/2020



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 66

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080777 , Long: 1719723

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 178,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - LR 24 - 6



Foto 4

NOTE:

Edificio risalente agli inizi del '900.

Elementi costruttivi di particolare interesse: l'andamento delle falde di copertura tipica dei fabbricati di montagna oltre al paramento esterno in sasso e pietra.

EDIFICIO N° 67

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080764 , Long: 1719703

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Pertinenza**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 34,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 64

NOTE:

Ex Annesso rurale di modeste dimensioni attualmente utilizzato saltuariamente.

EDIFICIO N° 68

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080611 , Long: 1719741

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 120,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 74

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato ai fini abitativi.
 Originariamente utilizzato come stalla in seguito ampliato con l'inserimento di una parte residenziale.
 L'edificio non presenta elementi architettonici da conservare.

EDIFICIO N° 69

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080592** , Long: **1719598**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 20,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 66

NOTE:

Tipica casera di montagna.
Edificio quasi completamente crollato.



Foto 4

EDIFICIO N° 70

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080344 , Long: 1719719

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 120,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - LR 24 - 7



Foto 4

NOTE:

Edificio risalente agli inizi del '900 ampliato recentemente e completamente convertito in residenza.

EDIFICIO N° 71

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080002 , Long: 1719927

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 290,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Nuclei rurali - 1-2-3



Foto 4

NOTE:

Edificio risalente alla fine del '800 inizi del '900 (con preesistenze al catasto austriaco). I numerosi interventi edilizi eseguiti sull'edificio hanno compromesso le caratteristiche originarie degli elementi costruttivi. La parte pertinenziale risulta in stato di abbandono.

EDIFICIO N° 72

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5079969 , Long: 1720004

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 86,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Nuclei rurali - 4

NOTE:

Edificio risalente alla fine del '800.

Elementi costruttivi di particolare interesse: il paramento esterno in sasso e pietra con cantonali in conci litoidi.

EDIFICIO N° 73

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5079942** , Long: **1720000**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Pertinenza**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 143,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:



Foto 4

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato.

EDIFICIO N° 74

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Madonna del Covolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5079797** , Long: **1720063**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 207,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 121



Foto 4

NOTE:

Edificio, di recente costruzione (anni '50 precedente secolo) a tre piani con numerose superfetazioni.

EDIFICIO N° 75

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Monte Pertica

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5079976 , Long: 1719784

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

Superficie coperta: _____ 181,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 99



Foto 4

NOTE:

Edificio oggetto di numerose opere di ristrutturazione.
Presenza di numerose superfetazioni.

EDIFICIO N° 76

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Monte Pertica

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5079927** , Long: **1719779**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 133,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 100

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 77

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Monte Pertica

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5079907** , Long: **1719772**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 138,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 101

NOTE:

Edificio originariamente utilizzato come stalla, in seguito ampliato con l'inserimento di una parte abitativa.
 Apprezzabile il paramento esterno in sasso con conci litoidi sugli angoli.

EDIFICIO N° 78

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Monte Asolone

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5079662** , Long: **1719750**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 250,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano




Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Variante 2 ex PRG - 17

NOTE:

Tipologia in linea con parti residenziali ed annessi interposti.
Corpo originario di antica origine.

Porzione est risalente alla fine del '700 ristrutturata circa 40 anni fa con sostituzione dei solai. Il corpo centrale, costruita nella metà dell'800, non è stato interessato da interventi e conserva una certa integrità. La porzione ovest, di fine '800, è stata oggetto di ristrutturazione totale in anni recenti.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 79

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Monte Asolone/ Ai Cuniali

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5079729 , Long: 1719820

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 172,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:



Foto 4

NOTE:

Annesso agricolo oggetto di numerosi interventi edilizi.
Edificio privo di elementi architettonici di pregio.

EDIFICIO N° 80

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Monte Asolone/ Ai Cuniali

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5079734** , Long: **1719858**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 426,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Nuclei rurali - 5-6

NOTE:

Edificio risalente agli inizi del '900.
 Elementi costruttivi di particolare interesse: alcune porzioni di paramento esterno in sasso e pietra oltre ad una particolare terrazzatura completamente in legno.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 81

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Monte Asolone/ Ai Cuniali

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5079713** , Long: **1719842**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 108,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Nuclei rurali - 7

NOTE:

Edificio utilizzato parzialmente ai fini abitativi.
Unico elemento costruttivo meritevole di conservazione il paramento esterno in sasso.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 82

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Monte Asolone/ Ai Cuniali

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5079717** , Long: **1719864**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 40,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:



Foto 4

NOTE:

EDIFICIO N° 83

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5079906 , Long: 1720180

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 176,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano




Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Variante 2 ex PRG - 7

NOTE:

Edificio pluricellulare residenziale.
Numerosi gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante.
Edificio privo di elementi architettonici di pregio.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 84

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5079932 , Long: 1720176

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 170,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Variante 2 ex PRG - 6

NOTE:

Edificio privo di elementi architettonici di pregio.




Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 85

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5079972** , Long: **1720170**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 153,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 103

NOTE:

Edificio oggetto di ristrutturazione edilizia pesante.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 86

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli/ Ai Sassetti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5079971 , Long: 1720296

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 165,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Variante 2 ex PRG - 8

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 87

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Solaroli/ Ai Sassetti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5079960** , Long: **1720338**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 224,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Variante 2 ex PRG - 9



Foto 4

NOTE:

Edificio residenziale a tre piani, la parte rurale conserva elementi costruttivi originari (paramento e conci litoidi).
Presenza di superfetazioni sul lato est ed ovest.

EDIFICIO N° 88

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli/ Ai Sassetti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080032 , Long: 1720283

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 82,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 104

NOTE:

Annesso rurale.



Foto 4

EDIFICIO N° 89

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli/ Ai Sassetti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5080073** , Long: **1720317**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 44,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 105

NOTE:

Tipica casera originariamente composta da stalla e "casarin".
 La parte rurale è stata demolita.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 90

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080127** , Long: **1720150**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 116,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 102

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato.
 Edificio privo di elementi architettonici di pregio.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 91

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080304 , Long: 1720665

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro Vivaio forestale Oné

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 294,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 107

NOTE:

Magazzini corpo forestale dello Stato ampliato recentemente.
 Edificio privo di elementi architettonici di pregio.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 92

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080309 , Long: 1720638

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Pertinenza vivaio forestale Oné**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 76,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 106



Foto 4

NOTE:

Magazzini corpo forestale dello Stato.
Edificio privo di elementi architettonici di pregio.

EDIFICIO N° 93

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5080809** , Long: **1720062**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 204,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 42



Foto 4

NOTE:

Residenza con annessi.
 Elementi costruttivi di pregio: il paramento in sasso, la cornice di gronda, i fori porta e finestra ed il camino.

EDIFICIO N° 94

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5080879** , Long: **1720302**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 4,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 43

NOTE:

Manufatto a torre ("roccolo"), utilizzato come postazione per la caccia (uccellazione).
 Attualmente non utilizzato.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 95

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080942 , Long: 1720364

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 198,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 44



Foto 4

NOTE:

Residenza con annessi giustapposti.
 Non sono presenti elementi architettonici di particolare rilievo.

EDIFICIO N° 96

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5080983 , Long: 1719972

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 113,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 41

NOTE:

Casera completamente rifatta negli anni '90 del secolo precedente.
L'impianto è stato completamente stravolto da tali opere edilizie.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 97

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081087 , Long: 1719960

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 48,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 40

NOTE:

Tipica casera trasformata per intero in destinazioni residenziali ed utilizzata saltuariamente come seconda casa.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 98

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12



I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081134 , Long: 1719899

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____

2

Superficie coperta: _____

80,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:



di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 39

NOTE:

Ex casera completamente ristrutturata ed ampliata.



Foto 2



Foto 3




Foto 4

EDIFICIO N° 99

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081296 , Long: 1719956

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 44,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 32

NOTE:

Tipica casera di montagna.

L'edificio, che conserva alcune porzioni del paramento originario con inserti in cotto, ha subito evidenti lavori sulle strutture murarie (innalzamento dei muri perimetrali con conseguente rifacimento del solaio di copertura).




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 100

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Solaroli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081326 , Long: 1719964

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 65,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 31

NOTE:

L'edificio, nel suo complesso, è stato oggetto di numerose opere di manomissione con l'inserimento di superfetazioni eseguite con materiali non adeguati (tettoie in lamiera, pilastri in ferro ecc.). La porzione vincolata conserva il paramento originario in sasso e pietra con gli angoli dell'edificio in conci litoidi. Verificare in sede progettuale la porzione meritevole di tutela.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 101

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081117 , Long: 1720511

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **memoriale, capitello**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 45

NOTE:

Monumento del "Castagner de la Modoneta".



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 102

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Sant' Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081159 , Long: 1720764

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 113,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 82

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Paramento originario in pietra e sasso con gli angoli dell'edificio in conci litoidi.

EDIFICIO N° 103

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Sant' Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081116 , Long: 1720806

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 83,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 81

NOTE:

Residenza con annessi giustapposti.
 Paramento originario in pietra e sasso (coperto da parti intonacate) con gli angoli dell'edificio in conci litoidi.

EDIFICIO N° 104

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Boschi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081223 , Long: 1720976

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro Non utilizzata, ex Casa Esercizi

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 5
 Superficie coperta: 2229,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 83



Foto 4

NOTE:

Ex Casa Esercizi suore Francescane Elisabettine.

Il fabbricato comprensivo delle pertinenze dovrà essere oggetto di uno specifico P.U.A. che identifichi, tra l'altro, le destinazioni, i sedimi edificabili e i volumi ammissibili.

EDIFICIO N° 105

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Boschi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081328 , Long: 1720960

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 245,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 84-84a



Foto 4

NOTE:

Residenza con annessi giustapposti.
 Interventi di ristrutturazione hanno comportato la sostituzione degli elementi costruttivi originari.

EDIFICIO N° 106

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Sant' Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5081389 , Long: 1720764

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 87,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 156

NOTE:

Residenza con annessi giustapposti.

Elementi costruttivi di particolare interesse: cornice di gronda, la sequenza tipologica dei fori finestra ed il tradizionale paramento esterno in sasso e pietra.

EDIFICIO N° 107

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Boschi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081478 , Long: 1721002

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 170,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 113-113a

NOTE:

Edificio recuperato interamente ai fini residenziali.
 La facciata principale ha subito interventi non consoni alla tradizione, soprattutto riguardo i fori finestra.



Foto 3




Foto 4

EDIFICIO N° 108

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Boschi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5081453** , Long: **1721184**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 75,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 154

NOTE:

Tipica casera di montagna.

Elementi costruttivi di particolare interesse: la sequenza tipologica dei fori finestra, davanzi in pietra ed il tradizionale paramento esterno in sasso e pietra.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 109

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Fusere

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081068 , Long: 1721578

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 330,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 110-111

NOTE:

Residenze con annessi interposti.
La parte est è stata recuperata ai fini residenziali con materiali e forature non consoni alla tradizione locale.



Foto 4

EDIFICIO N° 110

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Coesel. Loc. Steggio di Possagno

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081115 , Long: 1722091

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

3

Superficie coperta:

300,00 m²

TIPOLOGIA:

Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:

Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA:

Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 114-114a

NOTE:

Residenze con annessi.
I numerosi interventi di ristrutturazione hanno modificato gli elementi costruttivi originari.



Foto 4

EDIFICIO N° 111

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Coesel

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081282 , Long: 1721736

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 35,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 115



Foto 4

NOTE:

Edificio quasi completamente crollato.

EDIFICIO N° 112

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Sant' Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5081573** , Long: **1720792**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 107,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 107

NOTE:

Edificio convertito interamente in residenza.
 I recenti lavori di ristrutturazione hanno modificato gli elementi costruttivi originali.

EDIFICIO N° 113

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Sant' Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5081620 , Long: 1720840

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 179,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 110-110a

NOTE:

Edificio convertito interamente in residenza.

I recenti lavori di ristrutturazione hanno modificato in modo consistente sia la tipologia (porticato non riconducibile alla tradizione) che gli elementi costruttivi originari.

EDIFICIO N° 114

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Sant' Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081657 , Long: 1720854

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 95,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 111

NOTE:

Edificio convertito interamente in residenza.
 Alcuni elementi costruttivi sono stati recuperati come da caratteristiche originarie (forature e paramento esterno).

EDIFICIO N° 115

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Sant' Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081673 , Long: 1720790

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 153,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 151-151a

NOTE:

Edificio convertito interamente in residenza.
 I recenti lavori di ristrutturazione hanno modificato gli elementi costruttivi originali.

EDIFICIO N° 116

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Sant' Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081797 , Long: 1720817

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 62,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 114

NOTE:

Edificio convertito interamente in residenza.

Paramento esterno recuperato come da "Sussidi Operativi" PAMAG, (pietra e sasso con inserti di cotto sulle spalle dei fori porta e finestra).

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Sant' Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5081889** , Long: **1720879**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Stalla**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 230,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 119-120



Foto 4

NOTE:

Edificio in stato di abbandono, in parte utilizzato per il ricovero animali.
 La parte residenziale, nonostante le condizioni statiche precarie, conserva vari elementi costruttivi di pregio (forature e paramento esterno).
 Gradi di protezione come da Foto 4 (Estratto CTRN sc. 1:1000).

EDIFICIO N° 118

SEZ. 3

Grado di Protezione: 1

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Sant'Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5081904 , Long: 1720905

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro Chiesa

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: 119,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici monumentali - 121



Foto 4

NOTE:

La chiesetta è ricordata fin dai più antichi testamenti del primo Trecento. Dopo un periodo di decadenza tra gli anni 1598 e 1609 si eseguono lavori per il suo recupero. L'impianto originario risulta ancora integro.

La chiesetta è collocata nella medesima località all'inizio della valle di San Liberale in un ambiente di particolare valore ambientale.

Bibliografia: Paderno del Grappa, storia delle comunità di Fietta e di Paderno (opera di Gabriele Ferronato).

EDIFICIO N° 119

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082033 , Long: 1720968

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 121,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 126



Foto 4

NOTE:

Tipica "casera" di montagna.
 Edificio in completo stato di abbandono (crollato in parte).

EDIFICIO N° 120

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082042 , Long: 1720981

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 24,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 127

NOTE:

Edificio completamente avvolto dalla vegetazione spontanea.
 Si riconosce il tradizionale paramento esterno.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 121

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082171 , Long: 1721184

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 120,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 159

NOTE:

Tipica casera di montagna.

Paramento originario in pietra e sasso con gli angoli dell'edificio in conci litoidi e inserti in cotto sui fori finestra. Porticato con pilastri in cotto di epoca successiva all'impianto originario.

Presenza di pozzo con ghiera in pietra naturale.



Foto 3




Foto 4

EDIFICIO N° 122

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5082174** , Long: **1721198**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 33,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 159a

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Paramento originario in pietra e sasso.




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 123

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082222 , Long: 1721127

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 55,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 160

NOTE:

Edificio oltre ad essere quasi completamente crollato è coperto completamente da una fitta vegetazione spontanea e quindi non visibile dalla strada silvo-pastorale.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 124

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valdeora/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5081596** , Long: **1720298**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 40,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 29

NOTE:

Edificio oltre ad essere quasi completamente crollato è coperto completamente da una fitta vegetazione spontanea e quindi non visibile dalla strada silvo-pastorale.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 125

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081608 , Long: 1720010

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 122,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 28

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Fabbricato parzialmente crollato.




Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 126

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5081694** , Long: **1719946**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 40,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 27



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Edificio completamente rimaneggiato e privo di elementi costruttivi di pregio.

EDIFICIO N° 127

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale del Vivaio

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081848 , Long: 1720181

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro Baita Cescone Nervat

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 92,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 26

NOTE:

Tipica casera di montagna.
L'edificio è stato interamente recuperato come seconda casa.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 128

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale del Vivaio

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081999 , Long: 1720108

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 130,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 25



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 L'edificio, che conserva alcune porzioni del paramento originario, è stato interamente recuperato come seconda casa.

EDIFICIO N° 129

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082083 , Long: 1719989

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 24,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 18

NOTE:

Fabbricato completamente crollato.
 Ammissibile la ricostruzione nel caso si riesca ad ottenere dei dati certi sulla preesistenza.

EDIFICIO N° 130

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5082176** , Long: **1720010**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 38,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 17



Foto 4

NOTE:

Casera di montagna.
 Manufatto privo di elementi architettonici da conservare.

EDIFICIO N° 131

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Valderoa

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: 5082134 , Long: 1720385

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: 26,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 24

NOTE:

Casera di montagna.
 Manufatto privo di elementi architettonici da conservare.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 132

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5082152** , Long: **1720375**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 34,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano




Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 23

NOTE:

Casera di montagna.
 Fabbricato quasi completamente crollato.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 133

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082215 , Long: 1720343

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 44,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 22

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Paramento originario in pietra e sasso.
 Varie opere eseguite non sono propriamente adeguate a elementi originari (solaio di copertura, forature).



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 134

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082186 , Long: 1720217

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 20,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 20

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Paramento originario in pietra e sasso.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 135

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082191 , Long: 1720202

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 80,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 19

NOTE:

Fabbricato quasi completamente crollato.



Foto 4

EDIFICIO N° 136

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082215 , Long: 1720235

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 31,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 21

NOTE:

Tipica casera di montagna ("casarua").
 Paramento originario in pietra e sasso.
 Fabbricato parzialmente crollato.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 137

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082327 , Long: 1720106

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 60,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 15

NOTE:

Casera di montagna.
 Fabbricato quasi completamente crollato.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 138

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082357 , Long: 1720112

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornigoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 14

NOTE:

Casera di montagna.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 139

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082390 , Long: 1720151

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 41,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 13

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Paramento originario in pietra e sasso.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 140

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Valderoa/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082351 , Long: 1720226

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 92,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornigoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 16



Foto 4

NOTE:

Tipica casera di montagna.
 Paramento originario in pietra e sasso con gli angoli dell'edificio in conci litoidi e inserti in cotto sui fori finestra.

EDIFICIO N° 141

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via San Liberale/ Sentiereo CAI n° 125/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082488 , Long: 1720457

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 29,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 12

NOTE:

Casera di montagna.
 Edificio completamente crollato.




Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 142

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via San Liberale/ Sentiero CAI n° 125/ Strada Forestale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 50 82517 , Long: 17 20462

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 74,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Schede edifici storico-testimoniali - 11

NOTE:

Casera di montagna.
 Edificio quasi completamente crollato.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 143

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Pra' Tondo/Via S. Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082714 , Long: 1720960

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 145,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 163

NOTE:

Casera Prà Tondo.
 Edificio completamente rimaneggiato.



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 144

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via San Liberale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082736 , Long: 1720216

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Capitello (Capitel Vecio)**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 1,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

NOTE:

Capitello di San Liberale (costruito quasi sicuramente nel 1774).

Il sacello è collocato in un ambiente di particolare valore ambientale.

Venne costruito quale ringraziamento della popolazione di Fietta al vescovo di Treviso che aveva voluto la fondazione dell'attuale chiesa di Fietta.

Bibliografia: Paderno del Grappa, storia delle comunità di Fietta e di Paderno (opera di Gabriele Ferronato).

EDIFICIO N° 145

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via San Liberale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5083102 , Long: 1720008

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro Casa degli Alpini di Fietta del Grappa

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 112,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 131

NOTE:

Casa degli Alpini a San Liberale.
 Edificio oggetto di recenti lavori di ristrutturazione totale.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 146

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Pra' Tondo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5083282 , Long: 1720887

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 24,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 165a

NOTE:

Casera.
 Edificio completamente crollato.




Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 147

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12



I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Pra' Tondo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5083306 , Long: 1720897

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2Superficie coperta: 72,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:




di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 164

NOTE:

Edificio completamente crollato.
 Ammissibile la ricostruzione nel caso si riesca a risalire alle reali dimensioni del fabbricato.

EDIFICIO N° 148

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
 Via San Liberale

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
 Lat.: 5083504 , Long: 1719716

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro Oratorio

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 16,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 149a

NOTE:

Oratorio di S. Vitale intitolato alla Vergine Immacolata.
 Inaugurato il 23 giugno del 1895 e costruito da Fietta su disegno di Augusto Zardo da Crespano. Sorge sull'area del vecchio monastero di San Vitale. Nel 1953 il sacello viene rimaneggiato.
 Bibliografia: Paderno del Grappa, storia delle comunità di Fietta e di Paderno (opera di Gabriele Ferronato).

EDIFICIO N° 149

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Pra' Tondo. Cima della Mandria. SP 141
 Dorsale del Grappa

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5084702 , Long: 1720449

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 263,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 166-167

NOTE:

Malga Vedetta, completamente ristrutturata.



Foto 4

EDIFICIO N° 150

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5085224 , Long: 1718728

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 0
 Superficie coperta: 293,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 177

NOTE:

Edificio quasi completamente crollato, pertinenza del Cason Boccaor.

EDIFICIO N° 151

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5085206** , Long: **1718646**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 82,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 180

NOTE:

Cason Boccaor. Dell'edificio originario restano esclusivamente solo porzioni di muro perimetrale.

EDIFICIO N° 152

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5085222 , Long: 1718646

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 26,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 179a

NOTE:

Edificio quasi completamente crollato. Pertinenza del Cason Boccaor.

EDIFICIO N° 153

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5085208 , Long: 1718658

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 25,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 179

NOTE:

Cason Boccaor. Dell'edificio originario restano esclusivamente solo porzioni di muro perimetrale.



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 154

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5085256 , Long: 1718675

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 60,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 178



Foto 4

NOTE:

Pertinenza del Cason Boccaor. Dell'edificio originario restano esclusivamente solo porzioni di muro perimetrale.

EDIFICIO N° 155

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5086139 , Long: 1719285

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 167,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 175

NOTE:

Cason delle Mure (Malga).



Foto 4

EDIFICIO N° 156

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5086155 , Long: 1719256

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 54,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 173

NOTE:

Adiacenza del Cason delle Mure (Malga).



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 157

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5086872 , Long: 1719548

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 110,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 170



Foto 4

NOTE:

Cason del Sol (Malga). Dell'edificio originario sono conservate alcune parti del paramento esterno ed alcune forature.

EDIFICIO N° 158

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5086881 , Long: 1719552

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 92,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 169

NOTE:

Cason del Sol (Malga).




Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 159

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino/ Loc. Val di Melin

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5084850 , Long: 1717959

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Rudere**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 114,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 181



Foto 4

NOTE:

Edificio quasi completamente crollato. Dell'edificio originario si sono conservati il paramento esterno e le forature. Cason di Val di Melin (ex malga).
Edificio meritevole di un intervento rispettoso delle preesistenze.

EDIFICIO N° 160

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino/ Loc. Val di Melin

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5084826 , Long: 1717938

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Rudere**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 67,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornigoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 183

NOTE:

Edificio quasi completamente crollato. Cason di Val di Melin (ex malga).

EDIFICIO N° 161

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino/ Loc. Val di Melin

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5084826 , Long: 1717922

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Rudere**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 121,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 184

NOTE:

Pertinenza del Cason di Val di Melin. Edificio privo di copertura conserva il caratteristico paramento esterno in pietra.

EDIFICIO N° 162

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Loc. Val Vecia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5089191 , Long: 1717850

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 170,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 189



Foto 4

NOTE:

Malga Val Vecia. Edificio rimaneggiato conserva parti del paramento in conci litoidi.

EDIFICIO N° 163

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Loc. Val Vecia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5084214 , Long: 1717863

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
 Superficie coperta: 27,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 188

NOTE:

Pertinenza del Malga Val Vecia. Edificio ristrutturato recentemente.



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 164

SEZ. 3

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
 Loc. Val Vecia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5084213 , Long: 1717852

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 61,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 187

NOTE:

Pertinenza del Malga Val Vecia. L'edificio conserva parti del paramento originario.



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 165

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Loc. Val Vecia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5084212 , Long: 1717834

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Malga**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 0
 Superficie coperta: 25,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 186

NOTE:

Pertinenza del Malga Val Vecia.



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 166

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Monte Grappa

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5083820 , Long: 1717576

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro Rifugio Bassano

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 454,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 4

NOTE:

Rifugio Bassano e Casa Armata del Grappa.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 167

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino/ Cima Grappa

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5083756 , Long: 1717422

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro Ex Caserma Milano

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 219,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 2



Foto 4

NOTE:

Caserma Milano.
 Vincoli nella zona:
 - Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1386;
 - Regio decreto-legge convertito dalla Legge 16 giugno 1927, n. 985;
 - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

EDIFICIO N° 168

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino/ Cima Grappa

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5083736 , Long: 1717412

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro Caserma Milano

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 148,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 3

NOTE:

Caserma Milano di Cima Grappa.




Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 169

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino/ Monte Grappa

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5083662 , Long: 1717303

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro **Moumento ai Caduti**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:10000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 1



Foto 4

NOTE:

Zona Monumentale di Cima Grappa, comprendente:

-Il Sacrario Militare di Cima Grappa, realizzato su progetto dell'architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni sul costone di Cima Grappa a 1776 metri di quota. Il complesso ospita i resti di oltre 12.600 Caduti italiani e più di 10.200 caduti austro-ungarici, conservati in due distinte strutture.

-La grande scala Monumentale si arresta all'altezza del quarto girone, dove è dislocata la Tomba del Maresciallo Gaetano Giardino. Da questa, a mezzo di due scalinate laterali si accede al quinto girone al centro del quale è stato realizzato il Sacello della Madonna del Grappa. La costruzione, di forma circolare, è realizzata in blocchi di pietra del Grappa, al cui interno si trova la statua della Vergine con il Gesù Bambino tra le braccia, consacrata solennemente da Papa Pio X nel 1901.

DATA RILIEVO 07/10/2020

EDIFICIO N° 170

SEZ. 3

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5083185 , Long: 1717846

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 145,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 7

NOTE:

Cason D'Ardosa in fase di ristrutturazione totale.



Foto 4

EDIFICIO N° 171

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano GiardinoMonte Colombera

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081983 , Long: 1717760

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Croce**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 8

NOTE:

Croce.
 Conservazione ed ammissibili lavori di manutenzione.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 172

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale (Punta Frontale)

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5081962 , Long: 1719332

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Croce**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano




Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Piano area - 9

NOTE:

Croce.
 Conservazione ed ammissibili lavori di manutenzione.



Foto 2




Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 173

SEZ. 3

Grado di Protezione: 2

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Strada Forestale Gaetano Giardino/ Monte Grappa

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5083372 , Long: 1717549

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Monumento al Partigiano e alla Resistenza e Monumento dei sette partigiani**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____
 Superficie coperta: _____ m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:



NOTE:

Monumento al Partigiano e alla Resistenza e Monumento dei sette partigiani.

DATA RILIEVO

EDIFICIO N° 174

SEZ. 3

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Sant'Andrea

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: 5082116 , Long: 1720695

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
 Superficie coperta: 43,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola



PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Cornicioni
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

NOTE:

Edificio quasi completamente crollato, privo di solai orizzontali.