

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso
Regione Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Schedatura degli Edifici di Valore storico-testimoniale e dei Beni culturali ex D.Lvo 42/2004.

ELABORATO: C.S.6.1.9 - Schede Edifici di valore storico-testimoniale
Sezione 1

Piano degli Interventi (P.I.) adozione con DCC n.22 del 21/07/2022 approvazione con DCC n.29 del 18/07/2023.

PROGETTAZIONE

Studio Architetto De Nardi
Silvano De Nardi
Elisa De Nardi

Studio di Urbanistica
Matteo Gobbo

SINDACO
Annalisa Rampin

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Davide Michelin

SETTORE URBANISTICA
Andrea Petrecca
Elena Bortolazzo

SEGRETARIO COMUNALE
Fulvio Brindisi

Luglio 2023



EDIFICIO N° 1

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Asolana

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077821** , Long: **1720797**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 602,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:




Foto 4

NOTE:

Residenze con annessi giustapposti.
 Elementi costruttivi particolari: pilastri in cotto con inserti di conci litoidi sull'annesso ovest.

EDIFICIO N° 2

SEZ. 1

Grado di Protezione: 1

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via San Paolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077970** , Long: **1721193**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Chiesa San Paolo del Lastego**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: 112,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:




Foto 4

NOTE:

Chiesa intitolata a San Paolo apostolo.
 È una delle più antiche chiese dell'alto trevigiano.
 Di influenza patavina appartenete alla pieve di Loreggia, da cui è dipesa certamente fino a fine '200 (1297) prima di diventare filiale della pieve di Fonte (1330).
 La chiesa ripropone la tipologia romanica integrata all'ambiente campestre.
 Al suo interno un'aula rettangolare, tetto con capriate in legno e tavelle in cotto come da tradizione, preannuncia il pregevole altare ligneo del 1613 con dedicazione a San Francesco, animato da una pala raffigurante la Madonna con il bambino e San Paolo.
 Bibliografia "Per conoscere Crespano del Grappa – La storia, i luoghi, le opere". GRUPPO PRAGMA RICERCHE.

DATA RILIEVO 29/10/2020

EDIFICIO N° 3

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via San Paolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077922** , Long: **1721356**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____

Superficie coperta: _____ **471,00** m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Nuclei rurali - 26-27-28




Foto 4

NOTE:

Ex Opificio Andreatta. Impianto per la produzione di farina che sfruttava la cospicua portata idrica del torrente Lastego (sorto nel secolo XIX e funzionante fino all'inizio del '900).

Elementi costruttivi di particolare interesse: cornice di gronda, il foro circolare sul timpano di copertura, l'orologio in pietra posto sulla facciata principale e la sequenza tipologica dei fori finestra.

Parzialmente crollato.

EDIFICIO N° 4

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Asolana

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077373** , Long: **1721484**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 566,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Nuclei rurali - 23-24-25



Foto 4

NOTE:

Edificio di impianto fine '800 primi '900.
 Tipica casa rurale pluricellulare con residenze ed annessi in linea, quasi completamente ristrutturata.
 Obbligo del mantenimento del prospetto nord.

EDIFICIO N° 5

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Asolana

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077360** , Long: **1721498**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 135,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:




Foto 4

NOTE:

Annesso rurale antistante alle residenze.

Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda ed il tipico paramento esterno in sasso, cotto e pietra.

EDIFICIO N° 6

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Asolana

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077350** , Long: **1721509**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 4
Superficie coperta: 240,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:




Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare con presenza di residenze ed annessi.
 Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda e paramenti esterni tradizionali.
 Notevole la presenza di superfetazioni che hanno sconvolto l'impianto originario.

EDIFICIO N° 7

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Asolana

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077134** , Long: **1721956**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

3

Superficie coperta:

330,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:



di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - Nuclei rurali - 29



Foto 4

NOTE:

Edificio di impianto fine '800 inizi '900.
 Elementi costruttivi di particolare interesse: il porticato sorretto da un pilastro centrale architravato con struttura lignea portante.
 Recente ristrutturazione.

EDIFICIO N° 8

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Cadorna

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077289** , Long: **1722039**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 178,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 7



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato residenziale di recente ristrutturazione.
Inserimento di una vetrata al piano primo estranea al contesto sul quale è inserito l'edificio (zona agricola).

EDIFICIO N° 9

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Cadorna

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077360** , Long: **1721857**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 188,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 3-3a



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato residenziale con annessi giustapposti, ristrutturato recentemente.
 La parte rurale risulta interamente recuperata ai fini residenziali.

EDIFICIO N° 10

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Cadorna

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077409** , Long: **1721827**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 50,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 2



Foto 4

NOTE:

Pertinenza completamente ristrutturata.
L'edificio non presenta elementi architettonici di pregio.

EDIFICIO N° 11

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Cadorna

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077423** , Long: **1721817**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 110,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 1



Foto 4

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato.
Conserva i fori finestre come da impianto originario.

EDIFICIO N° 12

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via San Paolo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077765** , Long: **1721627**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 386,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano




Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Crespano - LR 24 - 22

NOTE:

Impianto originario risale all'anno 1672 come riportato in un conio in pietra sulla parete dell'edificio ovest.
 Elementi costruttivi di particolare interesse: l'arco in pietra sul porticato che immette nella corte interna e la cornice di gronda lavorata in pietra nella parte più vecchia dell'edificio (parte ovest).



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 13

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Cadorna

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078021** , Long: **1721637**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 127,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 45




Foto 4

NOTE:

L'edificio conserva, nella porzione non ristrutturata, alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse: la cornice di gronda e i fori finestra.

Gradi di protezione come da Foto 4 (Estratto CTRN sc. 1:1000).

EDIFICIO N° 14

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Cadorna/ Centro Storico Cengia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078332** , Long: **1721642**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 434,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 2-3-4-5-6



Foto 4

NOTE:

Fabbricato pluricellulare con residenze ed annessi antistanti.
 L'edificio conserva, nella porzione non ristrutturata, alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse: la cornice di gronda, i fori finestra e il paramento esterno in sasso e cotto.
 Corpo ad annessi di recente costruzione completamente estraneo al contesto di centri storico.

EDIFICIO N° 15

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Cadorna/ Centro Storico Cengia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078332** , Long: **1721626**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

3

Superficie coperta:

53,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:




di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 7



Foto 4

NOTE:

EDIFICIO N° 16

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Cadorna/ Centro Storico Cengia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078355** , Long: **1721628**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 762,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 8-9-10-11-12-13-14




Foto 4

NOTE:

Edificio pluricellulare con residenze ed annessi.
 L'edificio è stato quasi completamente ristrutturato. Nelle parti originarie sono presenti alcuni elementi costruttivi di particolare interesse, quali i fori finestra e il paramento esterno in cotto, sasso e pietra.

EDIFICIO N° 17

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Cadorna/ Centro Storico Cengia

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078385** , Long: **1721630**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 325,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 15-16-17-18




Foto 4

NOTE:

Fabbricato pluricellulare totalmente convertito in destinazioni residenziali.
 L'edificio è stato in parte ristrutturato. Nelle parti originarie sono presenti alcuni elementi costruttivi di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda ed il camino.

EDIFICIO N° 18

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Colli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078253** , Long: **1721746**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2

Superficie coperta: 118,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:




di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 121




Foto 4

NOTE:

Residenza ed annessi anteposti.

L'edificio conserva l'impianto originario ed alcuni elementi costruttivi di particolare interesse, quali i fori finestra con i davanzali in pietra, la cornice di gronda ed il camino. Presenza di un affresco sulla facciata principale in cattivo stato di conservazione.

EDIFICIO N° 19

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078138** , Long: **1721736**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Grotta Madonna di Lourdes**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: 40,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 48



Foto 4

NOTE:

Chiesetta della Madonna di Lourdes. Costruita nell'anno 1945.

EDIFICIO N° 20

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Cotti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078092** , Long: **1721876**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 635,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 1-1a

NOTE:

Fabbricato pluricellulare con annessi anteposti.

Tipico fabbricato in linea con presenza di residenze ed annessi. Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra e la cornice di gronda.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 21

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Fighet

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078122** , Long: **1721942**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 783,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 1-1a




Foto 4

NOTE:

Edificio pluricellulare con residenze ed annessi.
 L'edificio è stato in parte ristrutturato. Nelle parti originarie sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda ed il camino.

EDIFICIO N° 22

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Fighet

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078088** , Long: **1721950**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2

Superficie coperta: 710,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:




di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 2-2a-5



Foto 4

NOTE:

Annessi agricoli pertinenziali antistanti alle residenze. L'edificio è stato in parte ristrutturato. In alcune parti non intonacate risalta il paramento esterno originario in cotto, sasso e pietra.

EDIFICIO N° 23

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Cotti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078011** , Long: **1721944**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 260,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 51-52




Foto 4

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato, originariamente composto da una parte residenziale con annesso giustapposto (ora convertito in residenza).
L'edificio non presenta elementi architettonici di pregio.

EDIFICIO N° 24

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077903** , Long: **1722038**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 686,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 56-56a




Foto 4

NOTE:

L'edificio è stato in parte ristrutturato. Nelle parti originarie sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda ed il camino.
 L'edificio non presenta elementi architettonici di pregio.

EDIFICIO N° 25

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Colli/ Loc.Cotti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5077849** , Long: **1722016**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 138,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 58-58a

NOTE:

Residenze con annessi giustapposti.
 L'edificio è stato completamente ristrutturato per la parte residenziale.
 L'edificio non presenta elementi architettonici di pregio.




Foto 4

EDIFICIO N° 26

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Cotti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077833** , Long: **1722028**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

Superficie coperta: 150,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 59




Foto 4

NOTE:

Edificio in fase di ristrutturazione.
 Particolarmente apprezzabile il recupero dei conci litoidi sull'angolo dell'edificio.

EDIFICIO N° 27

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Cotti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077751** , Long: **1721905**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 396,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 2-3




Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato in linea con presenza di residenze ed annessi. Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda ed il paramento esterno in sasso e pietra.

EDIFICIO N° 28

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Cotti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077733** , Long: **1721931**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 356,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 1a



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato in linea con presenza di residenze ed annessi. Edificio quasi completamente ristrutturato. L'edificio non presenta elementi architettonici di pregio.

EDIFICIO N° 29

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Cotti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077705** , Long: **1721900**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 240,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Centri Storici - 5



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato con presenza di residenze ed annessi. Parti del paramento esterno originario, della parte ovest, sono state conservate.

EDIFICIO N° 30

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Cotti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077623** , Long: **1721876**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 152,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 6-6a




Foto 4

NOTE:

Residenza con annessi giustapposti.

EDIFICIO N° 31

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Cotti

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077589** , Long: **1721870**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 387,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 8-8a



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato in linea con presenza di residenze ed annessi. Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra con sovrastante travatura lignea, il paramento esterno in pietra e cotto e la cornice di gronda.

EDIFICIO N° 32

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077605** , Long: **1721921**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Capitello**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____
 Superficie coperta: _____ **10,00** m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano




Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:



Foto 4

NOTE:

Sacello votivo di via Colli.
Il capitello potrà essere ricollocato in altro sito.

EDIFICIO N° 33

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077136** , Long: **1722402**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro **Trattoria**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3

Superficie coperta: 275,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:



di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo




Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 8



Foto 4

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato e modificato nell'impianto originario.
Attualmente utilizzato come attività ricettiva.

EDIFICIO N° 34

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Farra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077368** , Long: **1722833**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____

3

Superficie coperta: _____

147,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 5-5a

NOTE:

Edificio in fase di ristrutturazione totale.
 L'edificio non presenta elementi architettonici di pregio.




Foto 4

EDIFICIO N° 35

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Farra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077379** , Long: **1722836**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 363,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastrale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 1-1a-2




Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare in linea di centro storico. L'edificio è stato oggetto di notevoli interventi in epoche successive.

EDIFICIO N° 36

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Farra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077396** , Long: **1722891**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

3

Superficie coperta:

413,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:




di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 6-6a-8



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare in linea di centro storico, originariamente con porzioni ad annessi rurali. L'edificio è stato completamente ristrutturato e recuperato ai fini residenziale.

EDIFICIO N° 37

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Farra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077389** , Long: **1722915**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2

Superficie coperta: 55,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 9



Foto 4

NOTE:

Annesso agricolo in centro storico, conserva il tipico paramento in cotto, pietra e sasso.

EDIFICIO N° 38

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Farra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077432** , Long: **1722926**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

3

Superficie coperta:

634,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 14-16-17-17a

NOTE:

Tipico fabbricato in linea originariamente composto da annessi antistanti (ora in parte recuperati ai fini residenziali) all'edificio residenziale. Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda ed il tradizionale paramento esterno in pietra, sasso e cotto. Sacello votivo sulla facciata a sud raffigurante un santo adorante.



Foto 4

EDIFICIO N° 39

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Farra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077460** , Long: **1722925**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 1552,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 10-12-13-18-18a

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare in linea con presenza di residenze ed annessi antistanti. Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda e il tipico paramento esterno in cotto e sasso.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 40

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Farra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077425** , Long: **1722871**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 127,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 19



Foto 4

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato.

EDIFICIO N° 41

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Farra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077404** , Long: **1722866**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro **Capitello**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1
Superficie coperta: 11,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

NOTE:

Sacello votivo di recente costruzione.




Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 42

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Farra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077737** , Long: **1722940**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

3

Superficie coperta:

320,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:




di modesta entità




di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

**Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 19-20
-21**




Foto 4

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato e stravolto nel suo impianto originario.
Affresco sulla facciata principale.
Edificio privo di elementi architettonici di pregio.

EDIFICIO N° 43

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Farra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5077843** , Long: **1723075**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 240,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 13-13a

NOTE:




Foto 4

EDIFICIO N° 44

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Brunelli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078042** , Long: **1722240**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3

Superficie coperta: 740,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2



Foto 3

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 1-1a-4-4a



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare in linea con presenza di residenze ed annessi (convertiti totalmente in residenza).
 Presenza di elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, alcune cornici di gronda e i paramenti esterni tradizionali in sasso.
 Obbligo della conservazione della facciata lungo via Brunelli.

EDIFICIO N° 45

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Vittorio Veneto

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078289** , Long: **1722455**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 270,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 39



Foto 4

NOTE:

Residenza con annessi giustapposti (ristrutturata per la parte residenziale).
 Edificio privo di elementi architettonici di pregio.

EDIFICIO N° 46

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Vittorio Veneto

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078266** , Long: **1722387**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 170,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 41



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato in linea con presenza di residenze ed annessi.

EDIFICIO N° 47

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Brunelli di Sopra/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078249** , Long: **1722291**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____

3

Superficie coperta: _____

270,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 42-43-44




Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato in linea con presenza di residenze ed annessi. Sono presenti e ristrutturati alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra e la cornice di gronda. Nella porzione ad annesso agricolo non ristrutturata risalta il tipico paramento esterno in sasso, pietra e cotto. Pregevole l'arco a sesto ribassato composto da elementi litoidi e cotto.

EDIFICIO N° 48

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Brunelli di Sopra

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078240** , Long: **1722265**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 237,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 47-48

NOTE:



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 49

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Brunelli di Sopra/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078284** , Long: **1722315**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 340,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola


- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 39-40-41-51

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare in linea con presenza di residenze ed annessi (recuperati a residenza).



Foto 2




Foto 3




Foto 4

EDIFICIO N° 50

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Brunelli di Sopra/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078280** , Long: **1722275**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

-
-
-
-

Abitazione
Annesso Agricolo
Servizi
Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

3

Superficie coperta:

530,00 m²

TIPOLOGIA:

-
-
-
-
-

Isolato
A cortina o in linea
a corte
a schiera
altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:

- Centro Storico
- Urbanizzazione Consolidata
- Edificazione Diffusa
- Agricola

PERTINENZA:

- Piazza
- Parco
- Giardino
- Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


-
-
-
-
-
-
-

ante 1800
ante 1900
tra 1900 e 1919
tra 1919 e 1945
tra 1945 e 1970
tra 1970 e 2000
dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

-
-
-

di modesta entità
di pesante entità
presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 37-38



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato in linea con presenza di residenze ed annessi giustapposti. Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda ed il tipico paramento esterno in cotto, pietra e sasso.

EDIFICIO N° 51

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Vittorio Veneto

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078380** , Long: **1722293**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 59,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 44-44a

NOTE:

Residenza ed annessi giustapposti.
Viene vincolata solo la porzione ad annesso agricolo che conserva il caratteristico paramento esterno in pietra, cotto e sasso.




Foto 4

EDIFICIO N° 52

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Bernardi/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078320** , Long: **1722200**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 93,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 26-27




Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato con residenza ed annessi giustapposti.
 La parte ad annesso agricolo è stata ristrutturata e convertita in residenza.
 Poggiolo aggettato non conforme alle tipologie tradizionali.

EDIFICIO N° 53

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Bernardi/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078354** , Long: **1722205**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
 Superficie coperta: 918,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 21-21a-23-24-25-29-33-34-35-36




Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare con presenza di residenze ed annessi. Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda e paramenti esterni tradizionali in cotto, pietra e sasso.

Una chiave di volta in pietra su di un arco interno riporta l'anno di costruzione dell'impianto originario (1676).

Gradi di protezione come da Foto 4 (Estratto CTRN sc. 1:2000).

EDIFICIO N° 54

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Bernardi/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078342** , Long: **1722153**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 186,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 30-31-32

NOTE:

Edificio originariamente costituito da annessi antistanti ora in parte recuperati ai fini residenziali.
 L'impianto originario è stato quasi completamente modificato in seguito ad alcuni interventi di recupero ed ampliamento.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EDIFICIO N° 55

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Colli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078388** , Long: **1721977**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 270,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 8-8a

NOTE:

Edificio convertito interamente in residenza, di particolare rilievo il paramento esterno in sasso e pietra oggetto di un recente recupero.
 Presenza di un affresco sulla facciata principale.




Foto 3




Foto 4

EDIFICIO N° 56

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Colli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078382** , Long: **1721942**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 252,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 6-6a



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato con residenza ed annessi giustapposti.
La parte non ristrutturata conserva il paramento esterno tradizionale in sasso, cotto e pietra.

EDIFICIO N° 57

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli/ Loc. Colli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078386** , Long: **1721908**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3

Superficie coperta: 93,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:




di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 2-2a




Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare con presenza di residenze ed annessi.
 Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda e paramenti esterni tradizionali (conci litoidi sugli angoli della parte residenziale).
 Scala esterna in ferro completamente estranea al contesto dell'aggregazione edilizia.
 Si conserva quindi il vincolo esclusivamente sull'unità ovest.

EDIFICIO N° 58

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:
Via Colli/ loc. Colli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):
Lat.: **5078319** , Long: **1721833**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 147,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare con presenza di residenze ed annessi (in parte recuperati ai fini residenziali). Nella porzione est non ristrutturata sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda ed il parameno esterno tradizionale in cotto, pietra e sasso. Quindi il vincolo viene confermato esclusivamente su tale porzione.

EDIFICIO N° 59

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Colli

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078512** , Long: **1721771**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani:

3

Superficie coperta:

230,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:




di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 91-91a

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare con presenza di residenze ed annessi.
 Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda e paramenti esterni tradizionali (conci litoidi sugli angoli della parte residenziale).
 Probabile la demolizione di un arco sulla parte ad annessi per la creazione di un solaio in latero-cemento.



Foto 4

EDIFICIO N° 60

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Bernardi/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078575** , Long: **1722100**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 332,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 13-14



Foto 4

NOTE:

Edificio originariamente composto da una parte residenziale con annessi giustapposti (ora in fase di recupero ai fini residenziali).
Non sono presenti elementi architettonici di pregio.

EDIFICIO N° 61

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Bernardi/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078548** , Long: **1722082**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 135,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 12



Foto 4

NOTE:

Edificio completamente ristrutturato (ristrutturazione edilizia pesante).

EDIFICIO N° 62

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Vittorio Veneto/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078557** , Long: **1722109**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro **Esercizio commerciale**

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____

2

Superficie coperta: _____

256,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:




di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 11




Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato residenziale con annessi giustapposti
 Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda e paramenti esterni tradizionali (conci litoidi sugli angoli della parte residenziale).
 Ampliamento recente con la creazione di un porticato estraneo al corpo originario sia per i materiali di costruzione che per la tipologia.

EDIFICIO N° 63

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Bernardi/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078502** , Long: **1722149**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 317,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 7-9




Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare con presenza di residenze ed annessi.
 Alcune unità edilizie conservano alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra con i davanzali in pietra.
 Gradi di protezione come da Foto 4 (Estratto CTRN sc. 1:1000).

EDIFICIO N° 64

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Vittorio Veneto/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078528** , Long: **1722220**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 150,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 5



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare con presenza di residenze ed annessi.
L'impianto originario è stato oggetto di numerose manomissioni.

EDIFICIO N° 65

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Bernardi/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078486** , Long: **1722153**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 2
Superficie coperta: 66,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 8




Foto 4

NOTE:

Originariamente trattasi di annessi antistanti alle abitazioni, ora utilizzati (almeno in parte) come pertinenze residenziali. Si conserva il vincolo solo sulla porzione est.

EDIFICIO N° 66

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Bernardi/Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078431** , Long: **1722218**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 586,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 15-16-17



Foto 4

NOTE:

Edificio residenziale con annessi giustapposti (ora in fase di conversione ai fini residenziali).
 Presenza di un affresco sulla parete principale.
 Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda e i paramenti esterni tradizionali.
 Sul lato ovest è stato adossato, in un'epoca successiva, un edificio a tre piani.

DATA RILIEVO 14/10/2020

EDIFICIO N° 67

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Vittorio Veneto/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078559** , Long: **1722278**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 1

Superficie coperta: 36,00 m²


TIPOLOGIA:



Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA:



Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:




ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000


INTERVENTI SUCCESSIVI:



di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 1

NOTE:

Edificio in parte crollato ed avvolto dalla vegetazione spontanea.



Foto 2




Foto 3




Foto 4

EDIFICIO N° 68

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Vittorio Veneto/ Centro Storico Bernardi

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078568** , Long: **1722259**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3

Superficie coperta: 502,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 2-3-4



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato residenziale con annessi.

Presenza di elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda e paramenti esterni tradizionali (conci litoidi).

Sul lato strada caratteristico arco a tutto sesto composto da elementi litoidi (spalle in pietra con elementi monolitici e chiave di volta il calcare bianco).

EDIFICIO N° 69

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via San Giacomo

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078728** , Long: **1722690**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:



Abitazione



Annesso Agricolo



Servizi



Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3

Superficie coperta: 113,00 m²

TIPOLOGIA:



Isolato



A cortina o in linea



a corte



a schiera



altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:



Centro Storico



Urbanizzazione Consolidata



Edificazione Diffusa



Agricola

PERTINENZA:



Piazza



Parco



Giardino



Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:



ante 1800



ante 1900



tra 1900 e 1919



tra 1919 e 1945



tra 1945 e 1970



tra 1970 e 2000



dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:




di modesta entità



di pesante entità



presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 45



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare con presenza di residenze ed annessi.

EDIFICIO N° 70

SEZ. 1

Grado di Protezione: 3 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Carrette/ Loc. Erega

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078505** , Long: **1722795**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 666,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 4-4a



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare con presenza di residenze ed annessi.
 Nelle porzioni non ristrutturate sono presenti alcuni elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda e paramenti esterni tradizionali.
 Gradi di protezione come da Foto 4 (Estratto CTRN sc. 1:1000).

EDIFICIO N° 71

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Carrette/ Loc. Erega

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078474** , Long: **1722787**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: _____

2

Superficie coperta: _____

104,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico




Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 5




Foto 4

NOTE:

Fabbricato quasi completamente stravolto da una ristrutturazione totale recente. Paramenti esterni con caratteristiche morfologiche completamente estranee a quelle presenti sul territorio.
 Si conserva il vincolo esclusivamente sull'unità ovest lungo via Carrette.

EDIFICIO N° 72

SEZ. 1

Grado di Protezione: 4

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
- I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Carrette/ Loc. Erega

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078474** , Long: **1722820**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
- Annesso Agricolo
- Servizi
- Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 216,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
- A cortina o in linea
- a corte
- a schiera
- altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA:
- Centro Storico
 - Urbanizzazione Consolidata
 - Edificazione Diffusa
 - Agricola

- PERTINENZA:
- Piazza
 - Parco
 - Giardino
 - Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
- ante 1900
- tra 1900 e 1919
- tra 1919 e 1945
- tra 1945 e 1970
- tra 1970 e 2000
- dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
- di pesante entità
- presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 8-8a

NOTE:

Tipico fabbricato pluricellulare con presenza di residenze ed annessi.
 Presenza di elementi costruttivi originari di particolare interesse, quali i fori finestra, la cornice di gronda ed i paramenti esterni tradizionali in cotto, pietra e sasso.




Foto 3




Foto 4

EDIFICIO N° 73

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Carrette

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078412** , Long: **1723145**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

-

Abitazione
Annesso Agricolo
Servizi
Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3

Superficie coperta: 81,00 m²

TIPOLOGIA:

-

Isolato
A cortina o in linea
a corte
a schiera
altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA:

- Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA:

- Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


-

ante 1800
ante 1900
tra 1900 e 1919
tra 1919 e 1945
tra 1945 e 1970
tra 1970 e 2000
dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

-

di modesta entità
di pesante entità
presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattone, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici storico-testimoniali - 46



Foto 4

NOTE:

Fabbricato quasi completamente stravolto da una ristrutturazione totale recente. Vari elementi architettonici completamente estranei a quelli presenti sul territorio (porticato, forature ecc.).

EDIFICIO N° 74

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:



D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Carrette/ Loc. Ereghetta

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078291** , Long: **1723180**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

-
-
-
-

Abitazione
Annesso Agricolo
Servizi
Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 240,00 m²

TIPOLOGIA:

-
-
-
-
-

Isolato
A cortina o in linea
a corte
a schiera
altro

CONTESTO AMBIENTALE:

ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola

PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:


-
-
-
-
-
-
-

ante 1800
ante 1900
tra 1900 e 1919
tra 1919 e 1945
tra 1945 e 1970
tra 1970 e 2000
dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

-
-
-

di modesta entità
di pesante entità
presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 1



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato residenziale pluricellulare con annessi (in parte convertiti ad usi abitativi).
 Gli elementi costruttivi originari sono stati sostituiti o modificati.

EDIFICIO N° 75

SEZ. 1

Grado di Protezione: 5

EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI:

- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 10, 12
 I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete)

LOCALIZZAZIONE:

Via Carrette/ Loc. Ereghetta

COORDINANTE GEOGRAFICHE (GIS):

Lat.: **5078256** , Long: **1723250**

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE:

- Abitazione
 Annesso Agricolo
 Servizi
 Altro

DATI DIMENSIONALI:

Numero piani: 3
Superficie coperta: 562,00 m²

TIPOLOGIA:

- Isolato
 A cortina o in linea
 a corte
 a schiera
 altro

CONTESTO AMBIENTALE:

- ZONA: Centro Storico
 Urbanizzazione Consolidata
 Edificazione Diffusa
 Agricola


- PERTINENZA: Piazza
 Parco
 Giardino
 Orto

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:

- ante 1800
 ante 1900
 tra 1900 e 1919
 tra 1919 e 1945
 tra 1945 e 1970
 tra 1970 e 2000
 dopo 2000

INTERVENTI SUCCESSIVI:

- di modesta entità
 di pesante entità
 presenza di superfetazioni



Estratto catastale, scala 1:2000



Estratto ortofotopiano



Foto 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

- STRUTT. VERTICALI: Legno
 Cotto
 Sasso
 Altro
- buono mediocre cattivo
- STRUTT. ORIZZONTALI: Ferro
 Latero Cem.
 C.A.
 Legno
- buono mediocre cattivo
- COPERTURA: Laterizio
 Legno
 Lamiera
 Altro
- buono mediocre cattivo



Foto 2

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PREGIO:

- Fori Finestre/ Porte
 Cornici
 Comignoli
 Capitelli
 Rivestimenti (mattoni, pietra,...)
 Colori/ Pitture
 Impianto architettonico



Foto 3

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

- Buono
 Mediocre
 Cattivo

GRADO DI PROTEZIONE:

1. Restauro
 2. Risanamento Conservativo
 3. Ristrutturazione Edilizia leggera
 4. Ristrutturazione Edilizia pesante
 5. Demolizione con Ricostruzione
 6. Solo Demolizione

EX SCHEDATURA:

Paderno - Schede edifici centri storici - 3-3a-4



Foto 4

NOTE:

Tipico fabbricato residenziale pluricellulare quasi interamente ristrutturato.
Non sono presenti elementi architettonici di particolare interesse da conservare.